

Résumé de l'expertise n° 22/IMO/0056

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Commune :..... **38140 RIVES**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

RDC, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage : ... APPARTEMENT+CHAUFFERIE + ABRIS JARDIN + TERRAIN + CHAUFFERIE

	Prestations	Conclusion
Pb	CREP	Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
a	Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
©	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
	DPE	208 59 kWh/m²/an logo Estimation des coûts annuels : entre 2 230 € et 3 060 € par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 Numéro enregistrement ADEME : 2238E1709201A
m ²	Mesurage	Superficie Loi Carrez totale : 137,03 m²



Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : 22/IMO/0056 Date du repérage : 25/07/2022 Heure d'arrivée : 13 h 30 Durée du repérage : 03 h 25

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : Département :....**Isère**

•

Commune : **38140 RIVES**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

RDC, Lot numéro Non communiqué

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : LSP IMMOBILIER - Mme SALVAIA

MARIE-LAURE

Adresse:.....112 RUE SADI CARNOT

38140 RIVES

Désignation du propriétaire

Repérage

Périmètre de repérage : APPARTEMENT+CHAUFFERIE +
ABRIS JARDIN + TERRAIN +
CHAUFFERIE

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Raison sociale et nom de l'entreprise :........... C2B DIAGNOSTICS

38500 COUBLEVIE

Numéro SIRET :..... 913041661

Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA

Numéro de police et date de validité : 10583931804 - 31/12/2022

Superficie privative en m² du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 137,03 m² (cent trente-sept mètres carrés zéro trois)



Résultat du repérage

Date du repérage : **25/07/2022**

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Liste des pièces non visitées :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Mme SALVAIA MARIE-LAURE LSP IMMOBILIER

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie privative au sens Carrez	Commentaires
Entrée	1,96	
Dégagement 1	9	
Placard 1	0,53	
Placard 2	0,66	
Placard 3	0,42	
Séjour	12,12	
Couloir	3,15	
Placard 4	0,76	
Cuisine	8,93	
Couloir 2	1,65	
Salle de bain 1	4,38	
Placard 5	0,82	
Placard 6	1,28	
Chambre	11,35	
Chambre 2	16,24	
Pièce 1	5,57	
Pièce 2	8,5	
Dégagement 2	10,66	
Salle à manger	9,52	
Séjour 2	18,33	
Dégagement 3	5,3	
Wc	4,4	
Placard 7	0,49	
Placard 8	0	
Placard 9	1,01	

Superficie privative en m^2 du ou des lot(s):

Surface loi Carrez totale : 137,03 m² (cent trente-sept mètres carrés zéro trois)


Fait à COUBLEVIE, le 26/07/2022

Par : CANO-BRUYERE Cyril


Aucun document n'a été mis en annexe

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.71.38.60 - E-mail: contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA n° 10583931804













Certificat N° C3517

Monsieur Cyril CANO-BRUYERE

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

	10 10	The state of the s		
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 25/03/2022	Amété du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
	au 24/03/2029			
Diagnostic de performance énergétique	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des		
individuel	Du 25/03/2022	opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
	au 24/03/2029			
Etat des installations Intérieures de gaz	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et		
	Du 07/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.		
	au 06/03/2029			
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification de opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et		
	Du 07/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.		
	au 06/03/2029	W WAYES		
Amiante avec mention	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation		
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.		
	au 15/02/2029			
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification d opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation e		
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.		
	au 15/02/2029			

Date d'établissement le mercredi 30 mars 2022

Marjorie ALBERT Directrice Administrative



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT <u>www.qualixpert.com.</u>

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 71208 - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME: 2238E1709201A Etabli le: 26/07/2022 **Valable jusqu'au : 25/07/2032**

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe




Type de bien : Appartement

Année de construction : Avant 1948 Surface habitable: 137,03 m²

Performance énergétique et climatique

logement extrêmement performant consommation (énergie primaire) émissions 208 kWh/m²/an kg CO₂/m²/ar logement extrêmement peu performant Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6



Ce logement émet 8 196 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 42 466 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **2 230 €** et **3 060 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

C2B DIAGNOSTICS

220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE

tel: 06.17.71.38.60

Diagnostiqueur: CANO-BRUYERE Cyril Email: contact@c2bdiagnostics.fr

N° de certification: C3517

Organisme de certification : LCC QUALIXPERT





ventilation 33% ventilation 33% portes et fenêtres 9% ponts thermiques 11%




Système de ventilation en place



VMC SF Auto réglable avant 1982

Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



fenêtres équipées de volets extérieurs

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (fourchette d'estimation*) (en kWh énergie primaire) 76 % chauffage **를** Fioul 22 066 (22 066 é.f.) entre 1 710 € et 2 320 € 10 % eau chaude Fioul 2 922 (2 922 é.f.) entre 220 € et 310 € 0 % refroidissement 2 % entre 50 € et 70 € éclairage **♣** Electrique 586 (255 é.f.) auxiliaires **★** Electrique 2 960 (1 287 é.f.) entre 250 € et 360 € énergie totale pour les 28 534 kWh entre 2 230 € et 3 060 € Pour rester dans cette fourchette usages recensés : par an (26 529 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 149ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -18% sur votre facture soit -454€ par an

Astuces

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 149ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

61ℓ consommés en moins par jour, c'est -24% sur votre facture soit -85€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement								
	description	isolation						
Murs	Inconnu (à structure lourde) avec un doublage rapporté non isolé donnant sur l'extérieur Inconnu (à structure lourde) avec un doublage rapporté donnant sur une paroi enterrée	insuffisante						
Plancher b	Plancher inconnu donnant sur un terre-plein	insuffisante						
Toiture/pla	afond Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé	très bonne						
Portes et fe	Porte(s) bois avec double vitrage Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à isolation renf et volets roulants pvc enêtres Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vitrage avec lame d'a 16 mm à isolation renforcée et volets roulants pvc Fenêtres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 6 mm Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à isolation renf	rgon bonne						

Vue	Vue d'ensemble des équipements						
		description					
	Chauffage	Chaudière individuelle fioul standard installée entre 1991 et 2015. Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique					
₽,	Eau chaude sanitaire	Combiné au système de chauffage					
*	Climatisation	Néant					
4	Ventilation	VMC SF Auto réglable avant 1982					
	Pilotage	Sans système d'intermittence					

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.						
		type d'entretien				
	Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).				
Ţ	Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.				
	Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.				
	Radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.				
4	Ventilation	Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel. Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement				

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 2300 à 3400€

	Lot	Description	Performance recommandée
\triangle	Mur	Isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité.	R > 4,5 m ² .K/W
	Chauffage	Mettre à jour le système d'intermittence / Régulation	
₽	Eau chaude sanitaire	Système actualisé en même temps que le chauffage	

Les travaux à envisager Montant estimé : 5600 à 8400€


	Lot	Description	Performance recommandée
	Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. Travaux à réaliser en lien avec la copropriété Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme Travaux à réaliser par la copropriété	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.	SCOP = 4
₽°	Eau chaude sanitaire	Système actualisé en même temps que le chauffage	COP = 4

Commentaires:


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre





Préparez votre projet!

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans:

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25]

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Référence du DPE : 22/IMO/0056 Date de visite du bien : 25/07/2022 Invariant fiscal du logement : N/A

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	Q	Observé / mesuré	38 Isère
Altitude	~	Donnée en ligne	351 m
Type de bien	ρ	Observé / mesuré	Appartement
Année de construction	≈	Estimé	Avant 1948
Surface habitable du logement	٥	Observé / mesuré	137,03 m²
Nombre de niveaux du logement	ρ	Observé / mesuré	2
Hauteur moyenne sous plafond	ρ	Observé / mesuré	2,62 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	61,36 m ²
	Type de local adjacent	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	\bigcirc	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
Mur 1 Nord, Sud	Isolation	\wp	Observé / mesuré	non
	Doublage rapporté avec lame d'air	ρ	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	Umur0 (paroi inconnue)	×	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
	Surface du mur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	5,16 m²
	Type de local adjacent	\wp	Observé / mesuré	une paroi enterrée
	Matériau mur	\wp	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
Mur 2 Nord	Isolation	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	×	Valeur par défaut	Avant 1948
	Doublage rapporté avec lame d'air	\wp	Observé / mesuré	plus de 15mm, bois, plâtre ou brique
	Umur0 (paroi inconnue)	×	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
	Surface de plancher bas	P	Observé / mesuré	101,68 m²
Plancher	Type de local adjacent	\wp	Observé / mesuré	un terre-plein
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé

	Périmètre plancher bâtiment	۵	Observé / mesuré	25 m
	déperditif Surface plancher bâtiment		•	
	déperditif	2	Observé / mesuré	101,68 m ²
	Type de pb	<u> </u>	Observé / mesuré	Plancher inconnu
	Isolation: oui / non / inconnue Année de	ρ	Observé / mesuré	inconnue
	construction/rénovation	X	Valeur par défaut	Avant 1948
	Surface de baies	\wp	Observé / mesuré	11,39 m²
	Placement	\wp	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud
	Orientation des baies	\wp	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	\wp	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	\wp	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité	\wp	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 1 Sud	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	\wp	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	en tunnel
	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Type velets		Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type volets	2		<u> </u>
	Type de masques proches	۵	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains Surface de baies	2	Observé / mesuré Observé / mesuré	Absence de masque lointain 1,1 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	Bois
	Présence de joints	2	Observé / mesuré	non
Fenêtre 2 Nord	d'étanchéité Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
renetre 2 Nord	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	6 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	٥	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la	٥	Observé / mesuré	
	menuiserie Largeur du dormant		·	en tunnel
	menuiserie	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Baie masquée par une paroi latérale
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	1,62 m ²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	PVC
Fenêtre 3 Nord	Présence de joints d'étanchéité	P	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	\wp	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	\wp	Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive	\wp	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	\wp	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	\wp	Observé / mesuré	en tunnel
	Largeur du dormant	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie	•	* * *	·

	Type de masques proches	۵	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	
		2		Absence de masque lointain
	Surface de baies		Observé / mesuré	3,85 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes avec soubassement
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité	P	Observé / mesuré	non
Danta famâtus Cord	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
Porte-fenêtre Sud	Epaisseur lame air	ρ	Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	\wp	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	en tunnel
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	P	Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	P	Observé / mesuré	2 m²
	Placement	<u>,</u>	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud
	Type de local adjacent	٦	Observé / mesuré	l'extérieur
	Nature de la menuiserie	٥	Observé / mesuré	Porte simple en bois
Porte	Type de porte	2	Observé / mesuré	Porte avec double vitrage
	Présence de joints		<u> </u>	
	d'étanchéité	ρ	Observé / mesuré	non
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud / Fenêtre 1 Sud
	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 1	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	27,6 m
	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries	P	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	٥	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud / Porte-fenêtre Sud
	Type isolation	2	Observé / mesuré	non isolé
Don't They	Longueur du PT	2	Observé / mesuré	7,4 m
Pont Thermique 2	Largeur du dormant		<u> </u>	<u> </u>
	menuiserie Lp	$\frac{Q}{\widehat{Q}}$	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	2	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	2	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud / Fenêtre 2 Nord
	Type isolation	2	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 3	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	5,9 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	\wp	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud / Fenêtre 3 Nord
	Type isolation	\wp	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 4	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	5,1 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	P	Observé / mesuré	en tunnel
	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud / Porte
Pont Thermique 5	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isolé
	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	5,2 m
		-		

	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud / Plafond
Pont Thermique 6 (négligé)	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé / non isolé
(·gg/	Longueur du PT	Observé / mesuré	31 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Sud / Plancher
Pont Thermique 7	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	31 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 2 Nord / Plafond
Pont Thermique 8 (négligé)	Type isolation	Observé / mesuré	inconnue / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	2 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 2 Nord / Plancher
Pont Thermique 9	Type isolation	Observé / mesuré	inconnue / inconnue
	Longueur du PT	Observé / mesuré	2 m

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	\bigcirc	Observé / mesuré	VMC SF Auto réglable avant 1982
	Année installation	X	Valeur par défaut	Avant 1948
Ventilation	Energie utilisée	ρ	Observé / mesuré	Electrique
	Façades exposées	\bigcirc	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	\bigcirc	Observé / mesuré	non
	Type d'installation de chauffage	P	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Surface chauffée	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	137,03 m ²
	Nombre de niveaux desservis	ρ	Observé / mesuré	1
	Type générateur	ρ	Observé / mesuré	Fioul - Chaudière fioul standard installée entre 1991 et 2015
	Année installation générateur	ρ	Observé / mesuré	2011 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	Q	Observé / mesuré	Fioul
	Cper (présence d'une ventouse)	Q	Observé / mesuré	non
	Pn générateur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	32 kW
	Présence d'une veilleuse	Q	Observé / mesuré	non
Chauffage	Chaudière murale	\bigcirc	Observé / mesuré	non
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / mesuré	non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	ρ	Observé / mesuré	non
	Type émetteur	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	Radiateur bitube avec robinet thermostatique
	Température de distribution	\bigcirc	Observé / mesuré	supérieur à 65°C
	Année installation émetteur	Q	Observé / mesuré	Inconnue
	Type de chauffage	P	Observé / mesuré	central
	Equipement intermittence	ρ	Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
	Nombre de niveaux desservis	ρ	Observé / mesuré	1
	Type générateur	P	Observé / mesuré	Fioul - Chaudière fioul standard installée entre 1991 et 2015
	Année installation générateur	ρ	Observé / mesuré	2011 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	ρ	Observé / mesuré	Fioul
Eau chaude sanitaire	Type production ECS	ρ	Observé / mesuré	Chauffage et ECS
	Présence d'une veilleuse	ρ	Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	P	Observé / mesuré	non
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / mesuré	non

Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	P	Observé / mesuré	non
Pn	\wp	Observé / mesuré	32 kW
Type de distribution	P	Observé / mesuré	production en volume habitable alimentant des pièces non contiguës
Type de production	ρ	Observé / mesuré	instantanée

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 21 octobre 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : C2B DIAGNOSTICS 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE Tél. : 06.17.71.38.60 - N°SIREN : 913041661 - Compagnie d'assurance : AXA n° 10583931804



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 22/IMO/0056

Norme méthodologique employée : AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)

Date du repérage : 25/07/2022 Heure d'arrivée : 13 h 30 Durée du repérage : 03 h 25

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-àvis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

A. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : Appartement

Commune : 38140 RIVES

Département :..... Isère

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

RDC, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage : APPARTEMENT+CHAUFFERIE + ABRIS JARDIN + TERRAIN + CHAUFFERIE

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : LSP IMMOBILIER - Mme SALVAIA MARIE-LAURE

Adresse:..... 112 RUE SADI CARNOT

38140 RIVES

Téléphone et adresse internet : . **Non communiqués** Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Autre**

C. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Adresse : 220 CHEMIN DU BARTHELON

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 10583931804 - 31/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 16/02/2022

jusqu'au 15/02/2027. (Certification de compétence C3517)



D. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- > les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

	L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
	L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie , mais fait l'objet de constatations diverses .
	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies . Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
✓	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies . Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses .
E.2.	Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :
	1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
	2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
\checkmark	3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
$\overline{\checkmark}$	4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
$\overline{\checkmark}$	5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
\checkmark	6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
$\overline{\checkmark}$	7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
$\overline{\checkmark}$	8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
$\overline{\checkmark}$	8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
	9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
	10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.
E.3.	Les constatations diverses concernent :
\leq	Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
$\overline{\checkmark}$	Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
	Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.



F. - Anomalies identifiées

N° Article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre	Photos
B3.3.6 a2	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.			
B4.3 e	Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courtscircuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants. Remarques: Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs			W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
B4.3 f3	A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarques: La section des conducteurs de la canalisation alimentant le tableau de répartition est inadaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les conducteurs d'alimentation du tableau par des conducteurs de section adaptée			A Transition of Control of Contro
B5.3 a	Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). Remarques : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) est incomplète ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de compléter la LES			



N° Article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre	Photos
B6.3.1 a	Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Remarques: Présence de matériel électrique inadapté placé en zone 2 d'un local contenant une douche ou une baignoire ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de supprimer le matériel électrique inadapté ou le remplacer par du matériel adapté			
B7.3 a	L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Remarques: Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations			
B7.3 d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques: Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension			
B8.3 a	L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Remarques: Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise); Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes			



N° Article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre	Photos
B8.3 c	L'installation comporte au moins un conducteur actif repéré par la double coloration vert et jaune. Remarques: Présence de conducteurs actifs repérés par la double coloration vert/jaune; Faire intervenir un électricien qualifié afin de les remplacer			
B8.3 e	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques: Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés			

- (1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
- (2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
- (3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
- (*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. - Informations complémentaires

Article (1)	Libellé des informations	
B11 a3	Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.	
B11 b1	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.	
B11 c1	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. - Constatations diverses

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée

Constatation type E1. - Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes

E1 d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

- L'installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : plus précisément, il n'a pas été contrôlé son existence ni ses caractéristiques



- Les parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative : plus précisément, il n'a pas été contrôlé l'état, l'existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées

Constatation type E2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

N° Article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C	Motifs
B3.3.6 a3	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Tous les circuits (hors ceux des prises) sont reliés à la terre	
B5.3 b	B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche Article: Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire	
B5.3 d	B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche Article: Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses	

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement Néant

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC OUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : 25/07/2022

Etat rédigé à COUBLEVIE, le 26/07/2022

Par: CANO-BRUYERE Cyril

Cachet de l'entreprise

C2B DIAGNOSTICS
220 chelin du Barthelon
38500 COUBLEVIE
contact@c2bdiagnostics.fr
SARL au Capital de 1000€
913 041 661 RCS GRENOBLE



I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance avec le domaine d'anomalies (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B.1	Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.
B.2	Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
В.3	Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B.4	Protection contre les surintensités: Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
B.5	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
В.6	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B.7	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B.8	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B.9	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
B.10	Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires

Correspondance avec le groupe d'informations (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus	
D 44	Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.	
B.11	Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.	
	Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél. : 06.17.71.38.60 - E-mail : contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN : 913041661 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10583931804



Annexe - Photos



Photo PhEle001

Libellé de l'anomalie : B4.3 f3 A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarques : La section des conducteurs de la canalisation alimentant le tableau de répartition est inadaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les conducteurs d'alimentation du tableau par des conducteurs de section adaptée



Photo PhEle002

Libellé de l'anomalie : B4.3 e Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.

Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs



Photo PhEle003

Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.

Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des détériorations





Photo PhEle004

Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.

Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés



Photo PhEle005

Libellé de l'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension



Photo PhEle006

Libellé de l'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.

Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes



Photo PhEle007

Libellé de l'anomalie : B8.3 c L'installation comporte au moins un conducteur actif repéré par la double coloration vert et jaune. Remarques : Présence de conducteurs actifs repérés par la double coloration vert/jaune ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de les remplacer





Photo PhEle008

Libellé de l'anomalie : B5.3 a Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms).

Remarques : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) est incomplète ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de compléter la

LES



Photo PhEle009

Libellé de l'anomalie : B6.3.1 a Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Remarques : Présence de matériel électrique inadapté placé en zone 2 d'un local contenant une douche ou une baignoire ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de supprimer le matériel électrique inadapté ou le remplacer par du matériel adapté

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé





Certificat N° C3517

Monsieur Cyril CANO-BRUYERE

CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREBITATION

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-855 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

ACCREDITATION H' 4-0034 PORTER DISPONIBLE SUR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
	Du 25/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 24/03/2029		
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
individuei	Du 25/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 24/03/2029		
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
	Du 07/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 06/03/2029		
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification de opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation e	
	Du 07/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	аш 06/03/2029		
Amiante avec mention	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	ан 15/02/2029		
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 15/02/2029		

Date d'établissement le mercredi 30 mars 2022

Marjorie ALBERT Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl gu capital de 8000 euros - APE 71208 - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.71.38.60 - E-mail: contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA n° 10583931804



C2BDIAGNOSTICS

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : Norme méthodologique employée : Arrêté d'application :

22/IMO/0056 AFNOR NF X46-030 Arrêté du 19 août 2011

Date du repérage : 25/07/2022

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :

 ${\sf D\'epartement}:...~\textbf{Is\`ere}$

Commune : 38140 RIVES

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

RDC, Lot numéro Non communiqué

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre:

LSP IMMOBILIER - Mme SALVAIA MARIE-LAURE

112 RUE SADI CARNOT

38140 RIVES

Le CRI	Le CREP suivant concerne :						
Χ	Les parties privatives	X Avant la vente					
	Les parties occupées	Avant la mise en location					
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP				
L'occupant est :		Sans objet, le bien est vacant					
Nom de	Nom de l'occupant, si différent du propriétaire						
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : 0				
		INOIN	Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0				

Société réalisant le constat					
Nom et prénom de l'auteur du constat	CANO-BRUYERE Cyril				
N° de certificat de certification	C3517 le 16/02/2022				
Nom de l'organisme de certification	LCC QUALIXPERT				
Organisme d'assurance professionnelle	AXA				
N° de contrat d'assurance	10583931804				
Date de validité :	31/12/2022				

Appareil utilisé		
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	PB200I / 1242	
Nature du radionucléide	COBALT 57 co	
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	05/01/2019 185 Mbq	

Conclusion des mesures de concentration en plomb								
Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Class								
Nombre d'unités de diagnostic	256	34	222	0	0	0		
%	100	13 %	87 %	0 %	0 %	0 %		

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par CANO-BRUYERE Cyril le 25/07/2022 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Sommaire

1.	Rappel de la commande et des références règlementaires	3
2.	Renseignements complémentaires concernant la mission	3
	2.1 L'appareil à fluorescence X	3
	2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel	4
	2.3 Le bien objet de la mission	4
3.	Méthodologie employée	5
	3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X	5
	3.2 Stratégie de mesurage	5
	3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	5
4.	Présentation des résultats	6
5.	Résultats des mesures	6
6.	Conclusion	15
	6.1 Classement des unités de diagnostic	15
	6.2 Recommandations au propriétaire	15
	6.3 Commentaires	16
	6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti	16
	6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	16
7.	Obligations d'informations pour les propriétaires	17
8. d′	Information sur les principales règlementations et recommandations en exposition au plomb	matière 17
	8.1 Textes de référence	17
	8.2 Ressources documentaires	18
9.	Annexes	18
	9.1 Notice d'Information	18
	9.2 Illustrations	19
	9.3 Analyses chimiques du laboratoire	19

Nombre de pages de rapport : 20

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 3



1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS				
Modèle de l'appareil	PB200I				
N° de série de l'appareil	1242				
Nature du radionucléide	COBALT 57 co				
Date du dernier chargement de la source	05/01/2019	Activité à cette date et durée de vie : 185 Mbq			
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T380660	Nom du titulaire/signataire Buenerd Christophe			
Autorisation/ Deciaration ASN (DGSNR)	Date d'autorisation/de déclaration 15/09/2019	Date de fin de validité (si applicable)			
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Buenerd Christophe				
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	CANO-BRUYERE CYRIL				

Étalon: FONDIS,1,01 mg/cm2 +/- 0,01 mg/cm2

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	25/07/2022	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	446	25/07/2022	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	317 B RUE DES BRUYERES 38140 RIVES
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (partie privative d'immeuble) APPARTEMENT+CHAUFFERIE + ABRIS JARDIN + TERRAIN + CHAUFFERIE
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	RDC
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	
L'occupant est :	Sans objet, le bien est vacant
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	25/07/2022
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités Entrée, Escalier 2, Escalier 3, Dégagement 1, Placard 1, Escalier 4, Placard 2, Escalier 5, Placard 3, Escalier 6, Escalier 1, Pièce 2, Séjour, Dégagement 2, Couloir, Salle à manger, Placard 4, Séjour 2, Cuisine, Dégagement 3, Couloir 2, Wc, Salle de bain 1, Placard 7, Placard 5, Placard 8, Placard 6, Placard 9, Abris de jardin, Chambre, Chambre 2, Extérieur, Pièce 1, Chaufferie, **Appartement**

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) **Néant**

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g



4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
	Non dégradé ou non visible	1
≥ seuils	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Entrée	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Dégagement 1	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Placard 1	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Placard 2	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Placard 3	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Escalier 1	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Séjour	14	5 (36 %)	9 (64 %)	-	-	-
Couloir	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Placard 4	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Cuisine	11	3 (27 %)	8 (73 %)	-	-	-
Couloir 2	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Salle de bain 1	11	1 (9 %)	10 (91 %)	-	-	-
Placard 5	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Placard 6	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Chambre	13	4 (31 %)	9 (69 %)	-	-	-
Chambre 2	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Pièce 1	13	4 (31 %)	9 (69 %)	-	-	-
Escalier 2	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Escalier 3	4	-	4 (100 %)	-	-	-
Escalier 4	3	-	3 (100 %)	-	-	-
Escalier 5	3	-	3 (100 %)	-	-	-
Escalier 6	3	1	3 (100 %)	=	-	-
Pièce 2	7	1	7 (100 %)	=	-	-
Dégagement 2	7	-	7 (100 %)	-	-	-
Salle à manger	6	ī	6 (100 %)	-	-	-

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Séjour 2	15	4 (27 %)	11 (73 %)	-	-	-
Dégagement 3	9	1 (11 %)	8 (89 %)	ı	-	-
Wc	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	ı	-	=
Placard 7	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Placard 8	7	6 (86 %)	1 (14 %)	-	-	-
Placard 9	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
Abris de jardin	3	3 (100 %)	-	-	-	-
Chaufferie	10	1 (10 %)	9 (90 %)	-	-	-
TOTAL	256	34 (13 %)	222 (87 %)	-	-	-

Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
3	^	Iviui	Flatte	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
4	В	Mur	Plâtre	oróni	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
5	Ь	iviui	Flatte	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
6	_	Mur	Plâtre	oróni	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
7	C	wur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
8	D	Mur	Plâtre	oróni	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
9	D	wur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9			
10		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
11		Flaibliu	Flatte	стері	mesure 2	<0,9		U	
12		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
13		Fillities	DUIS	Feiriture	mesure 2	<0,9		U	
14		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
15		Forte	DUIS	reillule	huisserie	<0,9		0	
16		Embrasure porte	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
17		Embrasure porte	riatre	стері	mesure 2	<0,9			

Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
18	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
19	A	IVIUI	Flatie	СТЕРГ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
20	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
21	В	Iviui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
22	С	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
23	C	Iviui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
24	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
25	D	iviui	rialie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9			
26		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
27		Flaiofiu	rialie	стері	mesure 2	<0,9		U	
28		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
29		Fillities	DUIS	Pelillule	mesure 2	<0,9		U	
30		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
31		Forte	פוטם	remlule	huisserie	<0,9		Ü	
32		Embrasure porte	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
33		Linbrasure porte	Fialle	стері	mesure 2	<0,9		U	

Placard 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
34	۸	A Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
35	Α	iviui	Flatte	remuie	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
36	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
37	В	iviui	Flatte	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
38	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
39	C	iviui	Flatte	remuie	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
40	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
41	D	iviui	Flatte	Feinlare	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
42		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
43		Flaioliu	Flatte	СГЕРГ	mesure 2	<0,9		U	
44		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
45		Fillities	DOIS	Feinlare	mesure 2	<0,9		U	
46		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	•
47		Forte	DOIS	remule	huisserie	<0,9		U	•
48		Embrasure porte	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	•
49		Embrasure porte	riatre	стері	mesure 2	<0,9		U	

Placard 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
50	A Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0		
51		iviui	Flatie	remure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
52	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
53			Flatie		partie haute (> 1m)	<0,9			
54	_	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
55					partie haute (> 1m)	<0,9		U	

Constat de risque d'exposition au plomb n° 22/IMO/0056



56	_	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
57	U	ividi	Flatie	remiure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
58		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
59		Flaibliu	Platre		mesure 2	<0,9		U	
60		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
61		Fillities			mesure 2	<0,9			
62		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9	-	0	
63		Porte	DUIS	remure	huisserie	<0,9		U	
64		Embrasure porte	mbrasure porte Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
65					mesure 2	<0,9		U	

Placard 3

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
66	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
67	А	iviui	rialie	Peinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
68	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
69	Ь	iviui	rialie	Pellitule	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
70	_	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
71	C	iviui	Flatie	remuie	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
72	ם	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
73	D	IVIUI	Flatie	remule	partie haute (> 1m)	<0,9			
74		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
75		Flatoriu	Flatie	стері	mesure 2	<0,9		U	
76		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
77		Fillities	DOIS	Feiritale	mesure 2	<0,9		U	
78		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
79		Forte	DUIS	remlure	huisserie	<0,9		U	
80		Embrasure porte	Plâtre	oróni	mesure 1	<0,9		0	
81		Embrasure porte	rialle	crépi	mesure 2	<0,9		U	

Escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
82	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
83	^	iviui	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
84	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
85	ь	iviui	Flatte	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
86	0	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
87	C	iviur	Platre	сгері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
88	D	Mur	Plâtre	aufm:	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
89	U	iviur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
90		Plafond	Plâtre	aufm:	mesure 1	<0,9		0	
91		Plaiond	Platre	crépi	mesure 2	<0,9		U	
92		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
93		Plintnes	BOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		0	
94		Embrasure porte	Plâtre	aufm:	mesure 1	<0,9		0	
95		Embrasure porte	rialle	crépi	mesure 2	<0,9		0	

Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
96	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
97	Υ.	Mui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
98	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
99	ם	IVIUI	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
100	С	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
101	٥	IVIUI	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
102	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
103	ט	IVIUI	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
104		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
105		Flaiblid	Flatie	СТЕРІ	mesure 2	<0,9		U	
106		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
107			Dois	1 ciritare	mesure 2	<0,9			
-		Fenêtre intérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Fenêtre extérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Porte	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
108		Embrasure porte	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
109		Lilibrasure porte	Flatie	СГЕРІ	mesure 2	<0,9		U	
110		Embrasure fenêtre	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
111		Linbrasure lenetre	Flatie	СГЕРІ	mesure 2	<0,9		U	
112		Allège fenêtre	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
113		Allege leffelle	Fialle	ыері	mesure 2	<0,9		U	
-		Volet	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Couloir

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
114	Δ.		Plâtre	anén:	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
115	А	Mur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
116	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
117	Ь	iviui	Flatte	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		0	
118	_	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
119		iviui	Flatte		partie haute (> 1m)	<0,9		U	
120	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
121	ן ט	iviui	Flatte	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
122		Plafond		Bois	mesure 1	<0,9		0	
123		Plaiond	-	DOIS	mesure 2	<0,9		J	
124		Plinthes	Poio	Bois Peinture	mesure 1	<0,9	_	0	
125			DOIS		mesure 2	<0,9			

Placard 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Constat de risque d'exposition au plomb n° 22/IMO/0056



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
126	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
127	^	ividi	Flatte	Feiritale	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
128	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
129	ь	ividi	Flatte	Feiritale	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
130	(Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
131	C	Will	Flatte	Feiriture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
132	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
133	U	wur	Platre	Peinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
134		Plafond		Bois	mesure 1	<0,9		0	
135		Plaiono	-	BOIS	mesure 2	<0,9		U	
136		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
137		Plintnes	DOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	
138		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	·
139		Porte	DOIS	Peinture	huisserie	<0,9		U	

Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
140			DIG		partie basse (< 1m)	<0.9		_	
141	Α	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	<0,9		0	
142	В	N.4	Distant	talla da como malata	partie basse (< 1m)	<0,9			
143	В	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie haute (> 1m)	<0,9		0	
144	С	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
145		wur	Platre	tolle de verre peinte	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
146	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
147	U	iviui	Flatte	tolle de verre peinte	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
148		Plafond		Bois	mesure 1	<0,9		0	
149		Flaibliu	-	Buis	mesure 2	<0,9		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
150		Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
151		i ellette i litterlette	DOIS	Fellitale	huisserie	<0,9		U	
152		Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
153		renette i exteneure	DUIS	remuie	huisserie	<0,9		U	
-		Fenêtre 2 intérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Fenêtre 2 extérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
154		Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
155		Linurasure leffelle	Fialle	reniture	mesure 2	<0,9		U	

Couloir 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
156	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
157	^	Iviui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
158	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
159	ь	iviui	Flatte	СГЕРГ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
160)	Mur	Plâtre	anén:	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
161	C	wur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
162	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
163	D	iviui	rialle	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
164		Plafond		Bois	mesure 1	<0,9		0	
165		Flaibliu	-	Buis	mesure 2	<0,9		U	
166		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
167		riiidles	DUIS	remlure	mesure 2	<0,9		U	
168		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
169		Forte	DUIS	remule	huisserie	<0,9		U	

Salle de bain 1

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

						N4			
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
170	Α	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
171	Υ.	Mui	Flatte	tolle de verre pelifite	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
172	В	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
173	ь	Willi	Flatte	tolle de verre perrite	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
174	С	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
175	C	Willi	Flatte	tolle de verre perrite	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
176	D	Mur	Plâtre	toile de verre peinte	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
177	D	Willi	Flatte	tolle de verre perrite	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
178		Plafond		Bois	mesure 1	<0,9		0	
179		Flatorid	_	Bois	mesure 2	<0,9		U	
180		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
181		Fillules	DOIS	Feinture	mesure 2	<0,9		U	
182		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
183		i ellette iliterlette	DOIS	Feinture	huisserie	<0,9		U	
184		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
185		i ellette extelleure	DOIS	Feinture	huisserie	<0,9		U	
186		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
187		Forte	DOIS	remlure	huisserie	<0,9		U	
188		Embrasure fenêtre	Plâtre	toile de verre peinte	mesure 1	<0,9		0	
189		Embrasure reflette	Flatte	tolle de verre perrite	mesure 2	<0,9		U	
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Placard 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
400						(mg/cm²)			
190	Α	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
191	, ,		2010	. omitaro	partie haute (> 1m)	<0,9		ŭ	
192	В	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
193	B Mur	DUIS	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9		U		
194		Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
195		iviui	DUIS	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
196	D	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
197	U	iviui	DUIS	remlure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
198		Plafond	-	Bois	mesure 1	<0,9		0	

Constat de risque d'exposition au plomb n° 22/IMO/0056



199				mesure 2	<0,9			
200	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
201	Plintnes	DOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	
202	Dorto	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
203	Porte	BOIS	Peinture	huisserie	< 0.9	1	U	

Placard 6

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
204	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
205	^	Iviui	Flatie	СГЕРГ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
206	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
207	ם	Iviui	Flatie	СГЕРГ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
208	_	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
209	J	iviui	rialie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
210	D	Mur	Plâtre	oróni	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
211	ט	iviui	rialie	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
212		Plafond	_	Bois	mesure 1	<0,9		0	
213		Flaioriu	-	Buis	mesure 2	<0,9		U	
214		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
215		Fillities	DUIS	remuie	mesure 2	<0,9		U	
216		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	·
217		FUILE	D015	Femiliale	huisserie	<0,9		U	

Chambre

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
218	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
219	Α	Mui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
220	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
221	ь	Mui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
222	C	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
223	C	Mul	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
224	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
225	D	Mai	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
226		Plafond	_	Bois	mesure 1	<0,9		0	
227		Flaiolid	_	Bois	mesure 2	<0,9		U	
228		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
229		Fillities	DOIS	Feiritale	mesure 2	<0,9		U	
-		Fenêtre intérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Fenêtre extérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
230		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
231		Forte	DUIS	Feiriture	huisserie	<0,9		U	
232		Embrasure fenêtre	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
233		Litibiasule leffelle	Fialle	ыері	mesure 2	<0,9		J	
234		Allège fenêtre	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
235		•	Fialle	ыері	mesure 2	<0,9		J	
-		Volet	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
236	۸	Mur	Plâtre	aufu:	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
237	А	wur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
238	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
239	Ь	Mui	Platre	сгері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
240	_	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
241	C	Willi	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
242	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
243	U	Willi	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
244		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
245		Flaioriu	Flatie	стері	mesure 2	<0,9		U	
246		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
247		Plintnes	BOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	
248		Escalier balustre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
249		Escaller balustre	DOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	

Pièce 1

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
250	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
251	^	IVIUI	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
252	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
253	ם	IVIUI	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
254	С	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
255)	IVIUI	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
256	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
257	D	Mui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
258		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
259		Plintnes	BOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		0	
-		Fenêtre intérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Fenêtre extérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
260		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
261		Forte	DUIS	Feiriture	huisserie	<0,9		U	
262		Embrasure fenêtre	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
263		Embrasure lenetre	Flatie	стері	mesure 2	<0,9		U	
264		Allège fenêtre	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
265		Allege leftette	rialle	стері	mesure 2	<0,9	1	U	
-		Volet	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
266		Escalier balustre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	-
267		Escaller Dalustre	DOIS	reillule	mesure 2	<0,9	1	0	

Escalier 2

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
268	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
269	^	iviui	Fialle	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
270	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
271	ь	iviui	Flatte	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
272	_	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
273	C	iviui	Flatte	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
274	D	Mur	Plâtre	anén:	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
275	D	wur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
276		Plafond	Plâtre	anén:	mesure 1	<0,9		0	
277		Plaiond	Platre	crépi	mesure 2	<0,9		U	
278		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
279		rinities	DUIS	remlure	mesure 2	<0,9		U	
280		Escalier balustre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
281		Escaller Dalustre	DUIS	remlure	mesure 2	<0,9		U	

Escalier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
282		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		٥	
283		Plaiond	Platre	сгері	mesure 2	<0,9		U	
284		Escalier crémaillère	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		٥	
285		Escaller cremailiere	DOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	
286		Escalier balustre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		٥	
287		Escaller balustre	DOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	
288		Escalier limon	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
289		Escaller limon	DUIS	reniture	mesure 2	<0,9		U	

Escalier 4

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
290		Escalier crémaillère	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
291		L'Scaller Cremaillere	DOIS	reintale	mesure 2	<0,9		U	
292		Escalier balustre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
293		Escaller balustre	BOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	
294		Escalier limon	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
295		Escaller limon	BOIS	Peinture	mesure 2	<0,9		U	

Escalier 5

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

1	٧°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2	96		Escalier crémaillère	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
2	97		Escaller cremaillere	DUIS	Femure	mesure 2	<0,9		U	
2	98		Escalier balustre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
2	99		Escaller balustre	DUIS	Femure	mesure 2	<0,9		U	
3	00		Facelies limes	Deie	Deintura	mesure 1	<0,9		0	
3	01		Escalier limon	Bois	Peinture	mesure 2	<0.9		U	

Escalier 6

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation			
302		Escalier crémaillère	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0				
303		Escaller cremalilere	DUIS	Femure	mesure 2	<0,9		U				
304		Facelies helvetse	Bois	Deintura	mesure 1	<0,9		0				
305		Escaller balustre	Escalier balustre	Escalier balustre	Bois Peinture	mesure 2	<0,9					
306		Eccelier limen	Poio	Peinture	mesure 1	<0,9		0				
307		Escaller limon	Escalier limon	Escaller limon	Escalier limon	Escalier limon Bois	Peinture	mesure 2	<0,9		U	

Pièce 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
308	^	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
309	Α	Mul	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
310	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
311	Ь	Mui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
312	C	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
313	C	IVIUI	Flatie	СГЕРГ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
314	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
315	D	IVIUI	Flatie	СГЕРГ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
316		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
317		Flaiblid	Flatie	СГЕРГ	mesure 2	<0,9		U	
318		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
319		riiithes	DOIS	reillule	mesure 2	<0,9		U	
320		Escalier balustre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
321		Escaller Dalustre	DOIS	renture	mesure 2	<0,9		U	

Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
322	۸	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
323	Α.	iviui	Flatte	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
324	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
325	ь	iviui	Flatte	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
326)	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
327	C	wur	Platre	сгері	partie haute (> 1m)	<0,9		0	
328	7	N	Plâtre	aufm:	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
329	U	Mur	Platre	crépi	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
330		Plafond		Bois	mesure 1	<0,9		0	
331		Plaiono	-	BOIS	mesure 2	<0,9		U	

Constat de risque d'exposition au plomb n° 22/IMO/0056



332	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9	0	
333	Fillities	DUIS	remuie	mesure 2	<0,9	U	
334	Dorto	Bois	Deintura	partie mobile	<0,9	0	
335	Porte	DOIS	Peinture	huisserie	<0,9	U	

Salle à manger

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
336	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
337	^	Iviui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
338	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
339	ם	Iviui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
340	C	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
341	٥	Iviui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
342	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
343	D	iviui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
344		Plafond		Bois	mesure 1	<0,9		0	
345		Plaiono	-	BOIS	mesure 2	<0,9		U	
346		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
347		riiilles	DUIS	remlure	mesure 2	<0,9		U	

Séjour 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

NIO	7	Unité de disense de	Out start	D	L R R	Mesure		01	Ob a servation
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	(mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
348	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
349	Α.	Mui	Flatie	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
350	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
351	ь	iviui	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
352	С	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
353	C	iviui	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
354	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
355	D	iviui	Flatie	СГЕРІ	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
356		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
357		Flatoriu	Flatie	СГЕРІ	mesure 2	<0,9		U	
358		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
359			DOIS	Feiritale	mesure 2	<0,9		U	
-		Fenêtre intérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
-		Fenêtre extérieure	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
360		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
361		Forte	DOIS	Feiriture	huisserie	<0,9		U	
362		Embrasure porte	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
363		Lilibrasure porte	Flatie	СГЕРІ	mesure 2	<0,9		U	
364		Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
365		Lilibrasure leffette	DOIS	Feiriture	mesure 2	<0,9		U	
366		Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
367			Dois	1 ciritare	mesure 2	<0,9			
-		Volet	-	pvc	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
368		Cimaise	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
369				i Gillale	mesure 2	<0,9			
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
						•		•	·

Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
370	Α	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
371	Α .	Wui	Fialle	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
372	В	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
373	ь	Wui	Fialle	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
374	С	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
375		Wui	Fialle	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
376	D	Mur	Plâtre	crépi	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
377	U	Wui	Fialle	стері	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
378		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
379		Flaioliu	Flatte	стері	mesure 2	<0,9		U	
380		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
381		Fillitales	DOIS	Feiritale	mesure 2	<0,9		U	
382		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
383		Forte	DUIS	Pellitule	huisserie	<0,9		U	
384		Embrasure porte	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
385		Embrasure porte	riatre	стері	mesure 2	<0,9		U	·
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
386	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
387	^	ividi	Flatie	Feinlare	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
388	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
389	ь	Will	Flatte	remuie	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
390)	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
391	C	wur	Platre	Peinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
392	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
393	D	wur	Platre	Peinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
394		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
395		Piaioriu	Flatte	стері	mesure 2	<0,9		U	
396		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
397		Fillules	DUIS	remuie	mesure 2	<0,9		U	
398		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
399		Forte	DUIS	remuie	huisserie	<0,9		U	
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Placard 7

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
400	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
401	^	Iviui	Flatie	Feiriture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
402	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
403	В	iviui	Flatte	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
404	(Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
405	C	iviui	Flatte	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
406	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
407	U	wur	Platre	Peinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
408		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
409		Plaiono	Platre	Peinture	mesure 2	<0,9		U	
410		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	·
411		rone	DUIS	reinture	huisserie	<0,9		U	·

Placard 8

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	Α	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Plâtre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
412		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
413		rone	DUIS	reniture	huisserie	<0,9		U	
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Placard 9

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
414	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
415	^	Iviui	Flatte	Feinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
416	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
417	В	Iviui	Flatte	Feinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
418	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
419	C	Iviui	Flatte	Feinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
420	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
421	D	iviui	Flatte	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
422		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
423		Flaiblid	Flatte	СГЕРІ	mesure 2	<0,9		U	
424		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
425		rindles	DOIS	Femiliale	mesure 2	<0,9		U	
426		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
427		Porte		Femiliale	huisserie	<0,9	0		
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Abris de jardin

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Béton		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
-		Porte	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Chaufferie

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
428	Α	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
429	^	ividi	Flatie	Feinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
430	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
431	ם	ividi	Flatie	Feinture	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
432	С	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
433	J	iviui	Flatte	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9		U	
434	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0,9		0	
435	D	iviui	Flatte	Femure	partie haute (> 1m)	<0,9			
436		Plafond	Plâtre	crépi	mesure 1	<0,9		0	
437		Flaioliu	Flatte	стері	mesure 2	<0,9		U	
438		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0,9		0	
439		Fillities	DOIS	Feinture	mesure 2	<0,9		U	
440		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	
441		i ellette titterlette	DOIS	Feinture	huisserie	<0,9		U	
442		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	·
443		i ellelle extelleule	DOIS	Femiliale	huisserie	<0,9		J	·
444		Porte	Bois	Peinture	partie mobile	<0,9		0	·
445		Forte	DOIS	Femiliale	huisserie	<0,9		J	·
-		Radiateur	Métal		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement


NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage


C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.71.38.60 - E-mail: contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA n° 10583931804

^{*} L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.









6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	256	34	222	0	0	0
%	100	13 %	87 %	0 %	0 %	0 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré.

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

6.3 Commentaires

Constatations diverses:

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès

Nous nous engageons, lors d'une autre visite, à compléter le diagnostic sur les zones habitables ayant été rendues accessibles

Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera joint à chaque mutation

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Mme SALVAIA MARIE-LAURE LSP IMMOBILIER

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
NON	jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
	d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Constat de risque d'exposition au plomb n° 22/IMO/0056



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à COUBLEVIE, le 26/07/2022

Par: CANO-BRUYERE Cyril

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail);
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail);
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet:

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
 - http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement :

http://www.logement.gouv.fr

- Agence nationale de l'habitat (ANAH) :
 - http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
 <u>http://www.inrs.fr/</u> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc,

Constat de risque d'exposition au plomb nº 22/IMO/0056



par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.71.38.60 - E-mail: contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA n° 10583931804





Certificat N° C3517

Monsieur Cyril CANO-BRUYERE

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2008.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification de opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
•	Du 25/03/2022			
	au 24/03/2029			
Diagnostic de performance énergétique	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des		
individuel	Du 25/03/2022	opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
	au 24/03/2029			
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des		
	Du 07/03/2022	opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
	au 06/03/2029			
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et		
	Du 07/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.		
	au 06/03/2029			
Amiante avec mention	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation		
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.		
	аш 15/02/2029			
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et		
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.		
	au 15/02/2029			

Date d'établissement le mercredi 30 mars 2022

Marjorie ALBERT Directrice Administrative



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl qu capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 22/IMO/0056 Date du repérage : 25/07/2022

Références réglementa	ires
Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015.

Immeuble bâti visité					
Adresse	Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: RDC, Lot numéro Non communiqué Code postal, ville : .38140 RIVES				
Périmètre de repérage :	APPARTEMENT+CHAUFFERIE + ABRIS JARDIN + TERRAIN + CHAUFFERIE				
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	Appartement - T5Habitation (partie privative d'immeuble)< 1949				

Le propriétaire et le commanditaire				
Le(s) propriétaire(s) :				
Le commanditaire	Nom et prénom : LSP IMMOBILIER - Mme SALVAIA MARIE-LAURE Adresse : 112 RUE SADI CARNOT 38140 RIVES			

Le(s) signataire(s)							
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification			
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	CANO-BRUYERE Cyril	Opérateur de repérage	LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES	Obtention : 16/02/2022 Échéance : 15/02/2027 N° de certification : C3517			

Raison sociale de l'entreprise : C2B DIAGNOSTICS (Numéro SIRET : 91304166100012)

Adresse: 220 CHEMIN DU BARTHELON, 38500 COUBLEVIE

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 10583931804 - 31/12/2022

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 26/07/2022, remis au propriétaire le 26/07/2022

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 18 pages, la conclusion est située en page 2.



Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage

- 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
- 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

- 1.1 Liste A: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
 - de matériaux ou produits de la liste A susceptibles de contenir de l'amiante.
- 1.1 Liste B: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
 - de matériaux ou produits de la liste B susceptibles de contenir de l'amiante.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Entrée, Dégagement 1, Placard 1, Placard 2, Placard 3, Séjour, Couloir, Placard 4, Cuisine, Couloir 2, Salle de bain 1, Placard 5, Placard 6, Chambre, Chambre 2, Pièce 1, Pièce 2, Dégagement 2, Salle à manger, Séjour 2, Dégagement 3, Wc, Placard 7, Placard 8, Placard 9	Sol, Mur, Plafond	Revetement fixé

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la



Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur.

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse Adresse :
Numéro de l'accréditation Cofrac : -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

Liste A		
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder	
	Flocages	
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Calorifugeages	
	Faux plafonds	

Composant de la construction 1. Parois verticales intérieures Enduits projetés Revêtement dius (plaques de menuiseries) Revêtement dius (plaques de menuiseries) Revêtement dius (amiante-ciment) Entourages de poteaux (carton) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (carton+plâtre) Coffrage perdu Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux Planchers et plafonds Planchers Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Rebouchage Cinquis de composant à vérifier ou à sonde Enduits projetés Pantourages de poteaux (carton) Entourages de poteaux (carton) Entourages de poteaux (carton+plâtre) Coffrage perdu Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Panneaux collés ou vissés Panneaux collés ou vissés Conduits Enveloppes de calorifuges Clapets coupe-feu Volets coupe-feu Rebouchage	Liste B			
I. Parois verticales intérieures Enduits projetés Revêtement dus (plaques de menuiseries) Revêtement dus (mainte-ciment) Entourages de poteaux (carton) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (carton+plâtre) Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Enduits projetés Fanneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Flanchers et plafonds Planchers Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage				
Revêtement dus (plaques de menuiseries) Revêtement dus (amiante-ciment) Entourages de poteaux (carton) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (carton-plâtre) Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage	*	1 0		
Revêtement dus (plaques de menuiseries) Revêtement dus (amiante-ciment) Entourages de poteaux (carton) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (carton-plâtre) Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage		Enduits projetés		
Revêtement dus (amiante-ciment) Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (carton+plâtre) Coffrage perdu Coffrage perdu Coffrage perdu Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Planchers Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Revêtement dus (amiante-ciment) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entour		* -		
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (carton+plâtre) Coffrage perdu Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux Entourages de poteaux (carton) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (amiante) Entourages de poteaux				
(périphériques et intérieurs) Entourages de poteaux (amiante-ciment) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (matériau sandwich) Entourages de poteaux (carton-tplâtre) Coffrage perdu Coffrage perdu Enduits projetés Pameaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Planchers Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage	Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux	, ,		
Entourages de poteaux (carton+plâtre) Coffrage perdu Cloisons (légères et préfàbriquées), Gaines et Coffres verticaux Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage	(périphériques et intérieurs)			
Entourages de poteaux (carton+plâtre) Coffrage perdu Cloisons (légères et préfàbriquées), Gaines et Coffres verticaux Enduits projetés Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage		Entourages de poteaux (matériau sandwich)		
Coffrage perdu Cloisons (légères et préfàbriquées), Gaines et Coffres verticaux Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Planchers Planchers Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage		Entourages de poteaux (carton+plâtre)		
Coffres verticaux Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Panneaux collés ou vissés Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage				
Coffres verticaux Panneaux de cloisons 2. Planchers et plafonds Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Panneaux collés ou vissés Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage	Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et	Enduits projetés		
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage Enduits projetés Panneaux collés ou vissés		Panneaux de cloisons		
Coffres Horizontaux Panneaux collés ou vissés Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits Enveloppes de calorifuges Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu Rebouchage	2. Planchers	et plafonds		
Coffres Horizontaux Panneaux collés ou vissés Planchers Dalles de sol 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits Enveloppes de calorifuges Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu Rebouchage	Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et			
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits Enveloppes de calorifuges Clapets coupe-feu Volets coupe-feu Rebouchage	Coffres Horizontaux	Panneaux collés ou vissés		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits Enveloppes de calorifuges Clapets coupe-feu Volets coupe-feu Rebouchage	Planchers	Dalles de sol		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Enveloppes de calorifuges Clapets coupe-feu Volets coupe-feu Rebouchage	3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs		
Clapets / volets coupe-feu Clapets / volets coupe-feu Rebouchage	Conduite de Guides (ein een entre Guides)	Conduits		
Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu Rebouchage	Contamis de fruides (air, éau, autres fruides)	Enveloppes de calorifuges		
Rebouchage		Clapets coupe-feu		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Clapets / volets coupe-feu	Volets coupe-feu		
T-1: /1:		Rebouchage		
Porter governo for Jomes (tresses)	Postos sormo for	Joints (tresses)		
Portes coupe-feu Joints (bandes)	rones coupe-ieu	Joints (bandes)		
Vide-ordures Conduits	Vide-ordures	Conduits		
4. Eléments extérieurs	4. Eléments	s extérieurs		
Plaques (composites)		Plaques (composites)		
Plaques (fibres-ciment)		Plaques (fibres-ciment)		
Ardoises (composites)		Ardoises (composites)		
Toitures Ardoises (fibres-ciment)	Toitures	Ardoises (fibres-ciment)		
Accessoires de couvertures (composites)				
Accessoires de couvertures (fibres-ciment)		Accessoires de couvertures (fibres-ciment)		
Bardeaux bitumineux		Bardeaux bitumineux		
Plaques (composites)		Plaques (composites)		
Plaques (fibres-ciment)				
Bardages et façades légères Ardoises (composites)	Bardages et facades légères	· • ·		
Ardoises (fibres-ciment)	2-2-500 01 1-24-2000 10 50100			
Panneaux (composites)				
Panneaux (fibres-ciment)		` '		
		Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment		
Conduits en toiture et façade Conduites d'eaux usées en amiante-ciment	Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment		
Conduits de fumée en amiante-ciment		Conduits de fumée en amiante-ciment		

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.

N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA



En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Entrée,	Escalier 2,
Dégagement 1,	Escalier 3,
Placard 1,	Escalier 4,
Placard 2,	Escalier 5,
Placard 3,	Escalier 6,
Escalier 1,	Pièce 2,
Séjour,	Dégagement 2,
Couloir,	Salle à manger,
Placard 4,	Séjour 2,
Cuisine,	Dégagement 3,
Couloir 2,	Wc,
Salle de bain 1,	Placard 7,
Placard 5,	Placard 8,
Placard 6,	Placard 9,
Chambre,	Abris de jardin,
Chambre 2,	Extérieur,
Pièce 1,	Chaufferie,
	Appartement

Localisation	Description
Entrée	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi
Dégagement 1	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi
Placard 1	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi
Placard 2	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi
Placard 3	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél. : 06.17.71.38.60 - E-mail : contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN : 913041661 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10583931804



Localisation	Description
Escalier 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi
Séjour	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : pvc Porte : pvc Embrasure porte : Plâtre et crépi Embrasure fenêtre : Plâtre et crépi Allège fenêtre : Plâtre et crépi Volet : pvc Radiateur : Métal
Escalier 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Escalier balustre : Bois et Peinture
Escalier 3	Sol : Bois Plafond : Plâtre et crépi Escalier crémaillère : Bois et Peinture Escalier balustre : Bois et Peinture Escalier limon : Bois et Peinture
Salle à manger	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture
Couloir	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture
Couloir 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Placard 4	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Cuisine	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : Bois Plinthes : Carrelage Fenêtre 1 : Bois et Peinture Fenêtre 2 : pvc Embrasure fenêtre : Plâtre et Peinture
Salle de bain 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et toile de verre peinte Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plâtre et toile de verre peinte Radiateur : Métal
Placard 5	Sol : revêtement plastique (lino) Mur A, B, C, D : Bois et Peinture Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Placard 6	Sol : dalles de sol plastiques Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Dégagement 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Chambre	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : pvc Porte : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plâtre et crépi Allège fenêtre : Plâtre et crépi Volet : pvc Radiateur : Métal



Localisation	Description
Chambre 2	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Escalier balustre : Bois et Peinture
Pièce 1	Sol : revêtement plastique (lino) Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Bois Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : pvc Porte : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plâtre et crépi Allège fenêtre : Plâtre et crépi Volet : pvc Escalier balustre : Bois et Peinture
Escalier 4	Escalier crémaillère : Bois et Peinture Escalier balustre : Bois et Peinture Escalier limon : Bois et Peinture
Escalier 5	Escalier crémaillère : Bois et Peinture Escalier balustre : Bois et Peinture Escalier limon : Bois et Peinture
Escalier 6	Escalier crémaillère : Bois et Peinture Escalier balustre : Bois et Peinture Escalier limon : Bois et Peinture
Pièce 2	Sol : revêtement plastique (lino) Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Escalier balustre : Bois et Peinture
Séjour 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : pvc Porte : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi Embrasure fenêtre : Bois et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture Volet : pvc Cimaise : Bois et Peinture Radiateur : Métal Sol : dalles de sol plastiques
Dégagement 3	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et crépi Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Embrasure porte : Plâtre et crépi Radiateur : Métal
Wc	Sol : dalles de sol plastiques Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Radiateur : Métal
Placard 7	Sol : revêtement plastique (lino) Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte : Bois et Peinture
Placard 8	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Béton Plafond : Plâtre Porte : Bois et Peinture Radiateur : Métal
Placard 9	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Radiateur : Métal
Chaufferie	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et crépi Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Radiateur : Métal
Abris de jardin	Sol : Bois Mur : Béton Plafond : Bois Porte : Bois

4. - Conditions de réalisation du repérage



4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations:

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 20/07/2022

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 25/07/2022

Heure d'arrivée : 13 h 30 Durée du repérage : 03 h 25

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mme SALVAIA MARIE-LAURE LSP IMMOBILIER

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations		Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site		-	X
Vide sanitaire accessible			Х
Combles ou toiture accessibles et visitables			Х

4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

	Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néa	ant	-			

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant	-		

^{*} Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Néant	

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél. : 06.17.71.38.60 - E-mail : contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN : 913041661 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10583931804



6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à COUBLEVIE, le 26/07/2022

Par: CANO-BRUYERE Cyril

Cachet de l'entreprise

C2B DIAGNOSTICS
220 chelin du Barthelon
38500 COUBLEVIE
contact@c2bdiagnostics.fr
SARL au Capital de 1000€
913 041 661 RCS GRENOBLE



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 22/IMO/0056

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.


Sommaire des annexes

7 Annexes


- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
- 7.5 Documents annexés au présent rapport



7.1 - Annexe - Schéma de repérage







Légende



•	Conduit en fibro-ciment	Dalles de sol	
0	Conduit autre que fibro-ciment	Carrelage	
•	Brides	Colle de revêtement	Nom du propriétaire : M. RIZZON DOMINIQUE Adresse du bien :
13	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante	Dalles de faux-plafond	317 B RUE DES BRUYERES 38140 RIVES
⚠	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste	Toiture en fibro-ciment	
a	Présence d'amiante	Toiture en matériaux composites	

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	=	=	-	-

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et	1º Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2º Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1º Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2º Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.



lirectement le faux plafond

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible	
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque).		L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.	

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.71.38.60 - E-mail: contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA n° 10583931804



Article R.1334-29-3:

- I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
- **II)** Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- 1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- 2. <u>Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
 - Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- 3. <u>Réalisation d'une « action corrective de second niveau »</u>, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
 - Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
 - En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.71.38.60 - E-mail: contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA n° 10583931804



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10583931804

Responsabilité civile Professionnelle Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche -92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

C2B DIAGNOSTICS
220 CHEMIN DU BARTHELON
38500 COUBLEVIE
Adhérent n°C039

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583931804.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.

 $Activit\'es\ principales: diagnostics\ techniques\ immobilier\ soum is\ \grave{a}\ certification\ et\ recertification:$

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP), recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant travaux et avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92 727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1



- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- · Diagnostic technique global
- · Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique (sous réserve de la production d'une attestation de formation)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans travaux d'électricité et sans maintenance
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques
- · Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail)
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, à l'exclusion de toute activité de conception
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- · Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drônes
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- Repérage Amiante dans le Maritime

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92 727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2



- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Verification des installations électriques au sein ds Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 19/05/2022 AU 31/12/2022 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 22/12/2021 Pour servir et valoir ce que de droit. POUR L'ASSUREUR : LSN, par délégation de signature :

> Tél.: 01 53 20 50 50 Section of Courts of Alast Atta SAS et. Courts of 1711 810 00 ears R.C.S. 388 (2500 PC ON AS. 97 00 173 South Courts of CASPR

, rue des lialiens⊃CS 400 −75431 Paris Cedex 09

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance





Certificat N° C3517

Monsieur Cyril CANO-BRUYERE

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable	Amété du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
patilient literates France menopolitania	Du 25/03/2022		
	au 24/03/2029		
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
individuei	Du 25/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 24/03/2029		
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification de opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation e	
	Du 07/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 06/03/2029		
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification de opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation e	
	Du 07/03/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	аш 06/03/2029		
Amiante avec mention	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 15/02/2029		
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et	
	Du 16/02/2022	d'accréditation des organismes de certification.	
	au 15/02/2029		

Date d'établissement le mercredi 30 mars 2022

Marjorie ALBERT Directrice Administrative



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

C2B DIAGNOSTICS | 220 CHEMIN DU BARTHELON 38500 COUBLEVIE | Tél.: 06.17.71.38.60 - E-mail: contact@c2bdiagnostics.fr N°SIREN: 913041661 | Compagnie d'assurance: AXA n° 10583931804